

Tabulka 4
Таблица 4
Tabela 4
Tabulka 4

GEOMETRIE VRTACÍCH VBD
ГЕОМЕТРИИ ПЛАСТИН
GEOMETRIA PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH
GEOMETRIA DOŚTIČEK

45

0,15

P	M	K	N	S	H
■	▣	■	■	■	■

f Viz diagram / См. диаграмму
Patrz tabela lub diagram / Pozri diagram

? WCMT 06, WCMX 06

46

0,1 R1

P	M	K	N	S	H
■	▣	■	■	■	■

f Viz diagram / См. диаграмму
Patrz tabela lub diagram / Pozri diagram

? WCMT 04, WCMX 03, WCMX 04

47

0,1 R1,5

P	M	K	N	S	H
■	▣	■	■	■	■

f Viz diagram / См. диаграмму
Patrz tabela lub diagram / Pozri diagram

? WCMT 05, WCMX 05

48




0,1 R2,5

P	M	K	N	S	H
■	▣	■	■	■	■

f Viz diagram / См. диаграмму
Patrz tabela lub diagram / Pozri diagram


? WCMT 08, WCMX 08

UM



P	M	K	N	S	H
■	▣	■	■	■	■

f → Viz diagram / См. диаграмму
Patz tabela lub diagram / Pozri diagram




? WCMT 04, WCMT 05

SCET.....-UD





	a
SCET 050204-UD	0,12
SCET 060204-UD	0,15
SCET 070308-UD	0,15
SCET 09T308-UD	0,15
SCET 120408-UD	0,20
SCET 150512-UD	0,20





P	M	K	N	S	H
■	□	■	■	■	■

f → Viz diagram / См. диаграмму
Patz tabela lub diagram / Pozri diagram




? SCET.....-UD

XPET.....AP





XPET 0502AP	0,10
XPET 0602AP	0,10
XPET 0703AP	0,15
XPET 0903AP	0,25
XPET 11T3AP	0,25
XPET 12T3AP	0,25
XPET 1504AP	0,25
XPET 1904AP	0,25



P	M	K	N	S	H
■	□	▣	■	■	■

f → Viz diagram / См. диаграмму
Patz tabela lub diagram / Pozri diagram





? XPET.....AP


Tabulka 4
Таблица 4
Tabela 4
Tabuľka č.4

GEOMETRIE VRTACÍCH VBD
ГЕОМЕТРИИ ПЛАСТИН
GEOMETRIA PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH
GEOMETRIA DOŚĆCIEK

SCET.....-SD



	a
SCET 050204-SD	0,04
SCET 060204-SD	0,06
SCET 070308-SD	0,08
SCET 09T308-SD	0,10
SCET 120408-SD	0,10
SCET 150512-SD	0,10



Model	Feed Rate Range (f)
SCET 050204-SD	0,10 - 0,16
SCET 060204-SD	0,16 - 0,25
SCET 070308-SD	0,25 - 0,40
SCET 09T308-SD	0,40 - 0,63
SCET 120408-SD	0,63 - 1,00
SCET 150512-SD	1,00 - 1,60



P	M	K	N	S	H
■	■	■	□	▣	■

f → Viz diagram / См. диаграмму
Patrz tabela lub diagram / Pozri diagram





? SCET.....-SD

XPET.....AP-SD



	a
XPET 0502AP-SD	0,04
XPET 0602AP-SD	0,05
XPET 0703AP-SD	0,08
XPET 0903AP-SD	0,10
XPET 11T3AP-SD	0,10
XPET 12T3AP-SD	0,10
XPET 1504AP-SD	0,10
XPET 1904AP-SD	0,12



Model	Feed Rate Range (f)
XPET 0502AP-SD	0,10 - 0,16
XPET 0602AP-SD	0,16 - 0,25
XPET 0703AP-SD	0,25 - 0,40
XPET 0903AP-SD	0,40 - 0,63
XPET 11T3AP-SD	0,63 - 1,00
XPET 12T3AP-SD	1,00 - 1,60
XPET 1504AP-SD	1,60 - 2,50
XPET 1904AP-SD	2,50 - 4,00

P	M	K	N	S	H
■	■	■	□	▣	■

f → Viz diagram / См. диаграмму
Patrz tabela lub diagram / Pozri diagram

? XPET.....AP-SD